

Erledigt

OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „hitchhiker5“ vom 24. Februar 2013, 03:06

so ich habe jetzt wieder das legacy BIOS drauf. Gibt's ein tool offiziell von Gigabyte. Teste gerade nochmals MyHack! der hängt nun aber bei "PCI configuration begin"

Melde mich gleich nochmals obs dann mittels maxmem=4096 -v geklappt hat

edit1: kann ich die bootflags auch alle eingeben ? also etwa so: GraphicsEnable=Yes maxmem=4096 -v

edit2: tja bringt alles nichts er hängt auch bei dem Stick bei "PCI configuration begin", danach wird der Bildschirm grau u. nichts tut sich mehr. Was kann ich noch machen ? Bios cmos reset ? Bringt das etwas ?

ich zeig euch nochmals meine [BIOS Einstellungen](#) vll. habe ich ja was übersehen: