

**Erledigt**

## **OSX 10.8.2 Installation scheitert**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. Februar 2013, 03:56**

Stelle im Bios den Menüpunkt "Integrated Peripherals/SATA Port 0-3 Native Mode" auf "Disabled"!

Falls das noch nicht hilft, gebe als Bootparameter `ncpi=0x2000` oder `ncpi=0x3000` ein!

Hast du die NVidia Grafikkarte noch ausgebaut?