

Erledigt

Z390 Aorus Master - Nach Sleep "Nicht korrekt ausgeworfen"

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 2. September 2019, 18:36

Das Problem hatte ich mit meinem Board von Gigabyte auch, [jetzt nicht mehr](#). Nachtrag: Ich habe die XMPDetection in der config.plist **aktiviert**, im Systembericht werden 2998 MHz angezeigt.