

Erledigt

Z390 Aorus Master - Nach Sleep "Nicht korrekt ausgeworfen"

Beitrag von „hsotnikcah1“ vom 2. September 2019, 22:57

Habe das Problem ebenfalls seit dem Bau meines Hackintoshs.

Die von [SiixFX](#) angegebenen Einstellungen haben bei mir leider nicht zum Erfolg geführt.