

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. September 2019, 23:18

Pack mal noch `debug=0x100` in die Bootargs. Und setz den ACPI Haken bei FixSata.

Und kannst du bitte noch einen IORegistry-Explorer Dump von deinem funktionierenden OS reinstellen?