

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 3. September 2019, 22:03

[ResEdit](#)

welches System fährst Du?

Ich habe unter Mojave 10.14.6 angefangen mit meinen ganzen Tests - und dabei zunächst die "USB 15-Port Limit" patches gesetzt und in "kexts-Others" den "USBInjectAll.kext" aktiv.

Darüber habe ich bei meinem 370er Board rausgefunden, das bei mir Port HS10 und SS10 aktiv sein muessen, damit USB-C der GC Titan Ridge funktionieren.

Selbiges hat bei mir dann auch unter Catalina beta 7 funktioniert. USB Portlimit patch setzen und USBInjectAll.kext nutzen. Damit feststellen, welche Ports genutzt werden. Der HS-Port

wird nur Nutzung von USB-C-auf-USBG3.0-A Adapter benötigt, um auch USB2.0 devices an der GC Alpine/Titan Ridge nutzen zu können. nutzen zu können