

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 4. September 2019, 00:55

[Zitat von kuckkuck](#)

Das kann schon so richtig sein. Im X86PlatformPlugin sind nicht unbedingt Steps zwischen 800 und 4Ghz hinterlegt. Die wichtige Frage wäre, ob die CPU auch die max. Turbo Frequenz von 4,2 schafft.

Ansonsten probier mal den Plugin-Type zu entfernen, dann hast du evtl mehr Steps, das ist so aber eigentlich nicht gedacht.

Also ohne PluginType stehen nun im Logfile des Intel Power Gadgets wesentlich mehr Steps - ist auch so in der Anzeige des HWMonitor ersichtlich.

Das hat also schon mal was gebracht 😊 Doch leider geht die CPU dann nicht mehr über 4000 MHz hinaus - mit PluginType läuft die CPU hingegen permanent auf 4,0 GHz und geht auch bis 4,2 GHz - jedoch ohne Steps.