

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 4. September 2019, 13:00

Steht doch im Videotitel :-/

Einmal mit dem AHCIPortInjector.kext, da gibts die KP und einmal Ohne den AHCIPortInjector.kext, da bleibt er dann für gewöhnlich bei apfs_module... stehen. Jetzt verliert er ständig die USB Verbindung und lässt mich dann zum durchgestrichenen Kreis.