

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 4. September 2019, 17:08

Da bin ich wieder 😊

Verbaut habe ich diese Karte:

08:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4322 802.11a/b/g/n
Wireless LAN Controller [14e4:432b] (rev 01)

und im Anhang mein IOJones.