

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 4. September 2019, 17:55

Abend! Ich hab's jetzt einfach mal riskiert und neugestartet, aber läuft, alle USB Ports tun wie sie sollen, auch ohne Einsatz der SSDT's.

Ich habe die SensorKexte von VirtualSMC mal wieder mit in die EFI gepackt. Akkuanzeige will jetzt auch nicht mehr. Ich hatte aber eigentlich einen Batterie-Patch in meiner DSDT. Greifen die jetzt nicht mehr Oo