


Erledigt

# HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. September 2019, 18:20

Schau mal rein, ich hab ziemliche Dirty-Hacks da reingeschrieben:



Es war Montag 

Das Problem war, die DSDT war im EC Bereich so verborgt (wahrscheinlich wegen FW Settings), dass sie für Bootprobleme gesorgt hat. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir die DSDT nochmal komplett von vorne patchen mit einem aktuellen Dump, sobald alle [BIOS Settings](#) passen.