

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 5. September 2019, 00:05

[Zitat von kuckkuck](#)

Was hast du seitdem verändert?

Ist der Turbo Boost im BIOS aktiviert?

Ich habe mir nochmal den Skylake Vanille GUIDE durchgelesen und von Anfang an alle Einstellungen so in Clover gesetzt. Der Speedstep springt nun von 800 MHz auf 4GHz - ohne Steps, doch leider auch ohne Turbo auf 4,2 GHz.

Ich hatte im Clover mit und ohne HWP Enable probiert, hatte unter HWPValue auch einen Eintrag drin, der auf den i6700 Takt inklusive Turbo gepasst hat - alles ohne Erfolg.

Das BIOS habe ich so gelassen - der Turbo sollte doch per Standard aktiviert sein, oder? Zumindest kann ich keine Overclocking Features im BIOS umstellen, da das nur bei der Gaming Version des Mainboards geht. Ich sehe ja auch im HWMonitor, dass der Takt auf 4,2 GHz hoch geht - jedoch nur, wenn ich im Clover HWPEnable setze - doch dann verliere ich die IDLE Frequenz und die CPU läuft permanent auf 4GHz / 4,2GHz.

Ich bin Einsteiger auf dem Gebiet - nach dem Prinzip try and error 😄😄

Hier mal meine Config.plist - vllt fällt dir noch ein grober Schnitzer auf. SSDTs verwende ich keine im ACPI / patchet Ordner.