

Erledigt

Firewire PCI - Karte wird unter Sierra nicht erkannt :-)

Beitrag von „Martin MS“ vom 5. September 2019, 09:52

Also ich war mal wieder etwas voreilig. Im Systembericht wird unter "PCI" eine Firewire-Karte erkannt *staun*, unter "Firewire" sind allerdings keine Anschlüsse aufgeführt. Müsste ich die in Clover wohl irgendwie injecten?