

**Erledigt**

## **Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz**

**Beitrag von „julian91“ vom 5. September 2019, 14:51**

Meinst im USB2 Port ?

Hatte ich zwar auch schon , aber versuch ist es nochmal wert.

BIOS hatte ich schon gecheckt hatte es auch schon wie du eingestellt , danach nochn bios update gemacht und dann war alles wieder verstellt .. grade umgestellt nochmal