

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich**

**Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 7. September 2019, 12:18**

[apfelnico](#) ich habe das MSI Z390 Tomahawk mit einer MSI Thunderbolt M3 karte am Start.

Klemme ich z.B. das MacBook Pro dran so fängt es an zu laden !! Klemme ich einen USB Verteiler an das Thunderbolt Kabel so erhalte ich die auf dem Bild genannte Mitteilung.

Unter meinem Mac werden keine Treiber geladen !!

Laut MSI hat das Z390 Tomahawk keine Thunderbolt support im Bios aber den 5 Pin Header woren die karte angesteckt ist!!

Was muss ich machen damit die karte sauber läuft ??