

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „l3rry“ vom 7. September 2019, 12:52

Hi zusammen,

seit dem Update auf 10.14.6 habe ich mit meiner [BCM943602CS](#) AC Bluetooth Karte hinsichtlich Bluetooth Probleme. Wenn ich mit meinen Airpods Gen2 Musik höre, gibt es häufig Abbrüche/Ruckler wenn ich mich bewege bzw. entferne.

Es reicht schon wenn ich mit meinen Handflächen die Ohren abschirme. Natürlich funktionieren die Airpods mit meinem iPhone und meinem iPad ohne Probleme und ich kann mich sogar einen ganzen Raum vom Gerät entfernen und höre immer noch Musik. Hat jemand eventuell die gleichen Probleme oder hat einen Tipp für mich was ich unternehmen kann? Hat Apple eventuell Treiber gewechselt?

schon mal Danke für eure Hilfe/Ideen

Grüße

l3rry