

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „Claus59“ vom 7. September 2019, 15:04

Ich habe bei mir das gleiche Problem,

mit meiner alten Karte (Intel Corporation Wireless 3165) hat Bluetooth, soweit ich in Erinnerung habe einwandfrei funktioniert, halt aber leider kein WLAN.

Mit der neuen Karte, BCM943224PCIEBT2 funktioniert eigentlich beides, WiFi und auch Bluetooth. Allerdings gibt es da die von dir beschriebenen Probleme mit Bluetooth.

Die Reichweite ist auf einen kleinen Radius in einem Raum beschränkt, und wenn ich die Kopfhörer (beats) mit meinen Händen abdecke habe ich auch Unterbrechungen.

Ich habe schon probiert mit Shift - Alt das Bluetoothmenü aufgerufen, und im Debugmodus den Adapter zurückgesetzt. Bringt aber nicht wirklich was.

Schalte ich das WLAN ab, wird die Verbindung besser, und auch die Reichweite erhöht sich etwas. Ich werde da auf jeden Fall dran bleiben, und wenn ich was finde, melde ich mich hier wieder

MfG Claus