

Erledigt

Unibeast-Installation: Still waiting for root device

Beitrag von „Claus59“ vom 8. September 2019, 01:16

[yeapea](#)

Probiere auch einfach mal einen anderen USB Port. Vielleicht klappt es mit einem anderen, sollten ja insgesamt 6 Stück zur Verfügung stehen.

Laut specification hat dein Board auch 2 interne USB-2.0 Ports (Header-Pins), falls es über die externen USB-3 Ports nicht funktionieren sollte, besteht hier noch die Möglichkeit über ein entsprechendes Anschlusskabel, einen USB-Stick dort anzuschliessen.

MfG Claus