

Erledigt

Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. September 2019, 17:59

Das sollte doch so wie auf meinem E460 laufen und da war es nur nötig, den passenden Framebuffer von DP auf HDMI zu patchen. In deiner config.plist ist es unter *Devices* → *Properties* genau der falsche Framebuffer, nämlich `framebuffer-con-2-type` (`AppleIntelFramebuffer@2`), der umgepatcht wird. Genau der taucht ja bei dir im IOREG nicht auf, wenn du ein Display per HDMI anschließt. Also muss `AppleIntelFramebuffer@1/framebuffer-con-1-type` gepatcht werden und daher brauchst du aus der 2 in `framebuffer-con-2-type` nur eine 1 zu machen 😊