

Erledigt

Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 9. September 2019, 19:11

Also das aktuelle MSI Z390 Tomahawk BIOS rev 7B18v16 hat definitiv **KEIN** Thunderbolt.

Ich habe das BIOS via AMBCP angesehen und es bietet absolut NULL Funktionen oder Einstellungen für Thunderbolt (auch keine "versteckten").

Dieses Board bietet definitiv kein Thunderbolt, weder "on Board" noch via PCIe-Karte.