

Erledigt

Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz

Beitrag von „raymccoy“ vom 9. September 2019, 19:50

Hallo,

ich war mir so sicher dass ich auf *framebuffer-con-1-type* geändert hatte. Habe wohl nicht richtig gespeichert. Habe es jetzt nochmals geändert und auch gleich kontrolliert und siehe da HDMI Audio klappt jetzt.

Vielen vielen Dank (vorallem für die Geduld mit mir) 😊