

Erledigt

## MSI RX Vega 56 Airboost

Beitrag von „K3RL“ vom 9. September 2019, 23:11

[Zitat von faxxe71](#)

Hi K3RL

Bezüglich Temp & Auslastung der Vega xx, hast du dir das mal angesehen?

[Vega modifizieren](#)

-Heimo

Alles anzeigen

Salut!

Ja, danke - aber wie schon gesagt, Powerplay Parameter haben mit den neueren Treibern in Mojave (ich meine ab 10.14.5) nichtmehr dieselbe Wirkung, weil der Treiber diese (teilweise?) ignoriert. Mit VGTab (wie im Video) verstärkt sich insbesondere merklich das Spulenfiepen. Wenn einer für diese Karte eine Lösung findet - gerne, aber ich hab bisher noch keine gefunden, und bin auch nicht der einzige (Forensuche!)