

Erledigt

el capitan auf asrock p55m-pro i5-750

Beitrag von „tiniton“ vom 10. September 2019, 10:29

Liebe Leute,

schliesse meine Anfrage selbst.

Lösung:

Bioseinstellungen "NoExecute...." und "A20M...." enabled und dann gings auch vorwärts...

Gefunden habe ich diesen Hinweis bei den tomatos.

es gibt für dieses Board auch eine DSDT.aml (auch hier), mit dieser ging bei mir nichts, also weglassen!

DAnke und tschau erstmal

tini