

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „griven“ vom 12. September 2019, 11:00

Treiber gewechslet eher nicht aber was Du mal machen kannst ist WLAN auf 5GHz umstellen sofern das nicht eh schon so eingestellt ist. Die BRCM BT Karten sind mitunter sehr anfällig für Störsignale im 2,4Ghz Bereich. Durch das Update kann sich hier tatsächlich die Einstellung bzgl. der drahtlosen Netzwerke geändert haben. Sicher kein Allheilmittel aber versuchen würde ich es auf alle Fälle mal.