

ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von „jan2000“ vom 13. September 2019, 18:19

Also es stand jetzt auf 3700 bzw 3500. Teste es gleich noch einmal mit 2 und 3.

Cinebench R20 nutzt übrigens auch die AVX Erweiterungen und Erreicht eine 99%ige CPU Auslastung. Also viel mehr kann eigentlich nicht gehen.

Den Code 92 hatte ich, ohne den Rechner stromlos zu setzen. Es ist die ThunderboltEX 3, die beim Board dabei war.

Update: auch mit 3/2 habe ich die Fehler in Prime.