

ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von „jan2000“ vom 13. September 2019, 19:50

Ich glaube wir verstehen uns ganz gut, aber vielen vielen Dank für das Angebot.

Ich wollte final nur sagen, dass ich kein OC betreibe (wenn ich das BIOS richtig interpretiere (alles auf "Auto")) und dennoch diesen Fehler in Prime bekomme.

Die Kühlung ist denke ich ausreichend, auch wenn es nur per Luft ist. Ich kann mit diesen Stock Settings kaum Temperaturen über der 60°C Marke generieren (Cinebench, Prime, Luxmark, Videoencoding).

Daher scheint der Takt, bzw. die Spannung und die damit verbundene Temperatur nicht das Problem zu sein, warum Prime diesen Fehler ausspuckt.