

Erledigt

Gigabyte Z390M Gaming EFI ?

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 14. September 2019, 18:40

@[sondeu](#)

Ich hab gestern einen ähnlichen Rechner gebaut/abgeschlossen. Mit iGPU ist die Hauptplatine etwas zickig. Wenn du HDMI verwendest, ohne framebuffer patch wirst du immer im black screen landen. Da ich eine Radon habe, habe ich mir das nur oberflächlich angeschaut.

OS sendet Signal an Framebuffer 2, Port Nummer 0x7, was auf HDMI stehen muss. Hab leider keine Möglichkeit das zu bestätigen ob Port 0x6 DVI ist, oder ist das 0x5, Framebuffer 3 ist dummy.

Bei mir läuft iMac Pro (2017) und iMac19.1,

RAM ist auf 2666 MHz eingestellt wegen dem Fehler mit USB devices-"Nicht korrekt ausgeworfen". Gleich werde ich es testen, ob der Trick wirklich funktioniert...