

ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von „kaneske“ vom 14. September 2019, 21:11

Meines zum Beispiel will bei 1902 immer NPCI=0x3000 ohne diesen Flag kein USB Support...warum auch immer...

Die Versionen nach 1502 sind nicht gut...egal welche...

Jedenfalls bei mir...