


Erledigt


Mojave auf hacki zum Musik Produzieren

Beitrag von „soundopfer“ vom 14. September 2019, 21:45



meinst du das zufällig?

könntest du das verlinken wir sind hier schon 4 std am hacken und die hirne bekommen schon aussetzer 😊



so ich hatte es vohin schonmal irgendwo gesehen (was da reinkommt), jetzt geht die rücksuche wieder los.

EDIIIIIT:

- o Mojave 10.14.4: (3 Patches)
 - Patch #1:
 - Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
 - Find* [Hex]: 83FB0F0F 870B0400 00
 - Replace* [Hex]: 83FB3F0F 870B0400 00
 - Comment: USB Port Limit Patch 1 ©PMHeart
 - MatchOS: 10.14.4
 - Patch #2:
 - Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
 - Find* [Hex]: 4183FF0F 0F839404 0000
 - Replace* [Hex]: 4183FF3F 0F839404 0000
 - Comment: USB Port Limit Patch 2 ©PMHeart
 - MatchOS: 10.14.4
 - Patch #3:
 - Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
 - Find* [Hex]: 83E30FD3 E34109DF
 - Replace* [Hex]: 83E33FD3 E34109DF
 - Comment: USB Port Limit Patch 3 ©PMHeart
 - MatchOS: 10.14.4

Alle 3 ?

natürlich der in der mitte.

Name*	Find# (HEX)	Replace# (HEX)	Comment	MatchOS	MatchBuild	Disabled	Info/Photo
AppleAnCPort	4583F60F 95C289C8 836D...	89C88360 F6685C9 DF98...	Fix iD Error iChD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.iokit.IOC...	83E3F03 E34109CF	83E3F03 E34109CF	USB Patch 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.us...	83F80F 838F0400 00	83F83F 838F0400 00	USB Patch 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.iokit.IOC...	83F80F 8786400	83F83F 8786400	USB Patch 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
com.apple.driver.us...	4182F1F 0783A04 0000	4182F1F 0783A04 0000	USB Port NATALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

So es läuft, zwar erkennt er den 3.0 stick beim 3.1 Slot aber how ever.

Ja alles läuft es wird aber keine externe soundkarte erkannt,

hat einer eienen tipp welche externe oder interne pci zbp. RME funktionieren könnte?