

ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. September 2019, 22:12

Kannst gern den kompletten EFI probieren, Clover ist aktuell, Kexte auch. Was zu ändern ist, steht drin.

Inkl. Bilder von den BIOS-Einstellungen. SMBIOS iMacPro1.1 - darauf matcht auch die USB.kext.

[kaneske](#) Link ist hier: [macOS Mojave 10.14 Lauffähige Systeme \(EFI-Sammelthread\)](#)