

# Ich kann nicht mehr - Geräusch im Studio PC (USB Interface - Boxen) wer weiß Rat?

Beitrag von „blubass“ vom 15. September 2019, 05:31

[Zitat von Idunno.](#)

Es dreht sich einmal um das 2i4 von Focusrite und um das UAD Apollo twin Thunderbolt.

Der Ton klingt exakt so :noise.mp3.zip

Ok, das sind ja Bässe, hatte schrille Töne erwartet-das hatte ich schon, oder sobald der Rechner anfängt hart zu arbeiten-könnte eine Feedback-Schleife sein, vielleicht ist es wirklich ganz banal ein Kabel?..ansonsten, hast Du es mal ohne das Uad Thunderbolt Interface laufen zu lassen-ist der Ton dann immer noch zu hören?

Gruss!!