

Vorke V8: Ernstzunehmende Mac Mini Alternative

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. September 2019, 16:25

Fake IMEI Versuche habe ich schon durch, der Treiber lädt nicht auf dem Device wenn keine ME Firmware vorhanden ist. Außerdem handelt es sich hier um einen Coffee Lake Prozessor, also keine HD630.