

# Sidecar mit dem Hackintosh (Unmöglich?!)

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 15. September 2019, 23:20**

Ich habe eine BCM94360CS2 und keine BCM943602CS.

Letztere hat 3 erstere nur 2 Antennenanschlüsse. Sie haben auch unterschiedliche PCI-IDs.

Laut ebay ist die BCM94360CS2 in MacBook Airs von 2013-2015 verbaut.

Über USB sollte es mit der Verbindung immer klappen.