

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „pg03“ vom 16. September 2019, 19:33

Klasse, danke! Gerade ist mir allerdings was aufgefallen... Ich habe die WLAN Karte durch die BCM94352Z ersetzt. Wlan läuft auch super, aber Bluetooth geht nicht. Es wird auch nichts im Systembericht angezeigt. Ich vermute der Kext fehlt.... weißt du welcher?

Lösung gefunden: tich hatte vor ein paar Tagen über kextupdater die beiden BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kex erneuert. Scheinbar verträgt sich einer oder beide nicht mit dem Bluetooth... alte kexte zurückgespielt und es läuft wieder. Hat sich also erledigt.