

Deaktiviertes CSM macht Boot unmöglich (X470 Gaming Pro Carbon)

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. September 2019, 13:37

Auflösung lässt sich in der Config.plist definieren