

Erledigt

HackPro Hardware Kompatibilität überprüfen :)

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. September 2019, 23:14

Das Board hat doch direkt Thunderbolt3. Da kann keine Thunderbolt-Karte eingesetzt werden. Hat keinen Thunderbolt-Header. Ist auch nicht nötig. Apple Wifi+Bluetooth-Modul hätte ich hier besser auf einen PCIe-Karten-Adapter gesetzt, das interne WiFi+Bluetooth per BIOS deaktiviert.

Kann man die Apple-Card per Adapter in den "M.2 Socket 1 connector for an Intel® CNVi wireless module (CNVi)" stopfen? Glaube nicht ...