

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 21. September 2019, 14:42

[Someday](#) Mit der Sapphire Nitro+ Vega 64 hatte ich massive Probleme. Solltest du plötzliche Abstürze mit schwarzem Bildschirm und voll aufdrehenden GPU-Lüftern erleben, liegt es jedenfalls an der Sapphire. Bei mir war es jedenfalls ganz klar ein Hardware-Problem mit der Karte. Konfigurationsprobleme konnte ich zu 100% ausschließen. Vielleicht hatte ich aber auch nur ein Montagsmodell, vielleicht läuft sie bei dir ja perfekt.

[Ex0TiiC](#) Das sieht nach einer guten Auswahl aus. Ich glaube mich zwar allerdings zu erinnern, dass ein paar Leute angeblich mit dem 650W-Netzteil von be quiet Probleme hatten, aber eigentlich sollte das schon reichen.

Was den RAM betrifft, würde ich ja mittlerweile eher einen mit 2666MHz und möglichst niedriger CAS-Latenz (zu Beispiel CL 13) nehmen. Die in den echten Macs sind auch nicht schneller als 2666MHz (einzig in den neuen Mac Pros haben sie bei den Modellen von 12 bis 28 Kernen 2933 MHz drin), und man vermeidet damit Probleme mit "nicht korrekt ausgeworfenen" USB-Laufwerken nach dem Ruhezustand.