

Erledigt

Motherboard gesucht für i3-8100

Beitrag von „grt“ vom 22. September 2019, 13:37

öhm.... die efi ist entweder doch nicht von mir, oder extrem angepasst worden - ich setze z.b. grundsätzlich den timeout auf 7, sowie als bootargumente den -v, keepsyms und debug flag. und eine config mit smbios als imac pro kann ich mich nicht erinnern, jemals gebastelt zu haben.

da ist auch eine usb.kext für den imacpro drin, die vom hackintool erstellt wurde. portlimits sind disabled, und auch nicht vollständig...

da sollte was passieren...

EDIT: pack doch mal die angehängte efi in die efi-partition von einem stick (als EFI umbenennen), boote davon, und guck, was passiert. ist eine (erstmal) nicht angepasste für ein ähnliches asrockboard in dem ein 8700T steckt. deswegen NICHT auf die ssd, sondern zum testen auf einen stick!!