

**Erledigt**

## **Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI mit iGPU: Probleme bei Installation von Mojave 10.6.4 mittels Clover**

**Beitrag von „Phantomias“ vom 23. September 2019, 20:16**

Liebe Helfer,

ich versuche gerade auf dem System 4 meiner Signatur mittels Clover (v2.5 r5070) Mojave 10.14.6 zu installieren.

Die EFI habe ich weitestgehend von meinem 2. System übernommen. Aufgrund der fehlenden Grafikkarte habe ich als SMBIOS iMac18,1 ausgewählt. Einige Treiber sind bereits im EFI-Ordner damit ich später FileVault aktivieren kann.

Leider stoppt der Bootvorgang an einer bestimmten Stelle. Ich habe einen Screenshot angehängt.

Kann es daran liegen, dass ich im zweiten M2-Slot des Motherboards eine weitere SSD installiert habe? Diese kann ich leider nicht so leicht zum Testen herausnehmen, da sie auf der Rückseite des Motherboards liegt.

<https://geizhals.de/samsung-ss...6263.html?hloc=at&hloc=de>

Habt ihr eine Idee voran es liegen könnte?

Vielen Dank und viele liebe Grüße

Phantomias