

Erledigt

Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „DerJKM“ vom 23. September 2019, 23:13

Sieht für mich irgendwie nach PCIe aus. Die Kexte die in der KP genannt werden sind größtenteils IO Helper (IOPICFamily und AppleACPIPlatform), beim AppleGFXHDA gehe ich davon aus dass der da mit reingerissen wurde. Auch "Spinlock acquisition timed out" klingt nach Problemen bei der Ressourcenzuweisung.

Aufgefallen ist mir noch, dass ich npci=0x3000 statt npci=0x2000 nutze. Keine Ahnung ob es was bringt, aber ein Versuch ist es wert.