

Erledigt

Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „DSM2“ vom 24. September 2019, 08:13

Was ich testen würde ist TSC zu Syncen.

Ist auch bei den Workstation Intel Kisten Pflicht.

Sprich TSCAdjustReset.kext mit entsprechenden Core Count der CPU hochzählend von 0!

Sprich 31 als Wert bei einem 16 Kerner samt Hyperthreading.

Keine Ahnung wie sich das bei AMD schimpft (Hyperthreading/SMT oder was auch immer)