

Erledigt

Plötzliche KP obwohl keine Änderung

Beitrag von „Romsky“ vom 24. September 2019, 17:46



Bin jetzt ehrlich gesagt etwas ratlos wie ich weiter machen soll. Kann anhand der KP nicht zuordnen was oder welche Komponente dies verursacht. Hardwareseitig geht alles (unter Windows und Linux getestet). Werde mal versuchen in den Installer zu booten... -_-

Config:

PCIe X16@x16 - Vega VII

PCIe X16@x16 - leer

PCIe X16@x4 - Aja Kona LHi

PCIe X1@x1 - Airport Wifi/Bluetooth Karte

PCIe X16@x16 - Apline Ridge Thunderbolt Karte

Neuestes Bios usw. drauf. Ging ja auch alles bis auf das manchmal nicht alle USB Ports gingen weil USBInject nicht angepasst.