


Erledigt

Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI mit iGPU: Probleme bei Installation von Mojave 10.6.4 mittels Clover

Beitrag von „Phantomias“ vom 24. September 2019, 19:53

Im Moment zeigt sich ein merkwürdiges Verhalten. Nicht immer, aber meistens stoppt der Bootprozess bereits vorher (siehe Screenshot; ohne Boot-Einstellungen oder EFI verändert zu haben) 

Ich kann keine Regelmäßigkeit erkennen. Manchmal kommt er ein Stück weiter, meist nicht. Ich bin völlig ratlos. Hat irgendjemand noch eine Idee?

Vielen Dank und liebe Grüße

Phantomias