

Erledigt Hackintool gleicher Port

Beitrag von „toni_f“ vom 25. September 2019, 20:36

Servus allerseits,

ich versuche die DP/HDMI/DVI Anschlüsse von meinem THinkpad Ultradock mit dem t440s zusammen zum laufen zu bekommen.

Im Hackintool werden aber egal an welchen der beiden DP/DVI/HDMI ich einen Bildschirm anstecke dieser als Port 0x6 in Hackintool erkannt.

Wenn ich beide anstecke zeigen beide das gleiche bild.

Meint ihr es macht Sinn weiter mit Framebufferpatching rumzuprobieren oder ist das verlorene Liebesmüh wenn alle Anschlüsse auf dem selben Port erkannt werden?

Kann ich einen Port hinzufügen?

Danke & Gruß

Toni