

Erledigt

Hackintool gleicher Port

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 26. September 2019, 09:52

Da kannst du nichts machen. Solche Docks (auch von Dell etc) verwenden DisplayPort MST, um mehrere Displays anzusprechen (das Feature, mit dem sich Displays per DisplayPort daisychainen lassen). Apple hat diesen Standard falsch implementiert. Das Problem gibts seit Jahren und Apple müsste es selbst lösen, zeigt sich aber nicht interessiert daran. Sie verwenden „MST“, um mit zwei Streams ihre 5K Displays mit 60Hz befeuern zu können. Das kannst du nicht mit einem einfachen framebufferpatch umgehen. Verwende so eine USB Displaylink Karte oder einen nativen Ausgang vom Notebook.