

Erledigt

Probleme bei der Installation

Beitrag von „y3ll“ vom 26. September 2019, 18:26

Ahoi liebe Community,

ich habe mir vor wenigen Tagen folgendes System zusammengestellt:

Intel i7-8700K

GIGABYTE Z390 Aorus Pro WiFi

8 GB Sapphire Radeon RX 580

32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200

650W be quiet

Als Festplatte kommt eine m2 Samsung 970 Plus mit 500GB zum Einsatz, welche ich durch die Inkompatibilität auf die neueste Firmware hochgezogen habe.

Die Teile hab ich mir größtenteils durch Recherche hier im Forum zusammengeschnitzelt da ich ein blutiger Anfänger bin. Soweit so gut, mit meinem MacBook 10.14 aus dem App Store heruntergeladen, Stick bootfähig gemacht, im Clover-Programm den Haken bei UEFI-Mainboards gemacht. Im Thread von al6042 ([Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)) hab ich mir den EFI-Ordner heruntergeladen und den entsprechenden Coffee Lake auf den Stick gezogen (dabei die Kopieroption "Ersetzen") gewählt.

Mit dem Clover Configurator habe ich dann dem ganzen System noch eine Seriennummer verpasst. Als Grundlage habe ich hier das YouTube-Video von Patrickworld genommen:

<https://www.youtube.com/watch?v=cCxO-edVH0M>

Stick rein - F12 gedrückt - UEFI: Stick ausgewählt und super, er lädt Clover. Bereits jetzt das erste Problem. Clover zeigte mir ausschließlich die unteren Optionen (Shell, Options, etc.) an, aber keine Disk zum installieren. Recherche betrieben, scheint wohl etwas zu fehlen. Stick neu konfiguriert und den EFI-Ordner von al diesmal "zusammengeführt". Diesmal im Clover-Menü: Yes, läuft!

Kurze Zeit später die nächste Ernüchterung, ich sehe den Wald voller ++++++ nicht mehr. Okay, Graka. Im Configurator nachgeschaut und dort die vorher von mir aktivierte "ATI" wieder deaktiviert. Wieder einen Schritt weiter, denn die Plus-Dinger werden nun übersprungen. Nächstes Problem: Kurz danach zeigte sich ein unschönes Stop-Sign. Recherche sagte ich solle mal den USB-Port wechseln. Hat erstmal nicht funktioniert.

Dann versuchte ich es interessehalber mit dem Unibeast-Kram und dort funktionierte es ziemlich schnell und nahezu ohne große Probleme, selbst das integrierte Bluetooth wurde erkannt. Da mir aber bisher jeder von dem System abriet hab ich den Stick wieder mit Clover bestückt und noch einmal versucht. Siehe da, ich komme deutlich weiter, bis in den ersten Installationsschritt (Auswahl von SSD, etc.). Leider gibt es beim boot immer wieder lange Wartezeiten, jedenfalls bei einem Befehl (habe dir einen Screenshot angehängt). Den zweiten Schritt habe ich nach langer Wartezeit auch geschafft, zur richtigen Einrichtung (Zone, Apple-ID, usw.) komme ich nicht. Wieder gibt es diese 240s-Meldung und nach einigen Minuten lädt ein grau-weißer Screen. Dann passiert nichts mehr. Im Video von Patrickworld klappte das alles ein "wenig" schneller.

Angehängt noch der EFI-Ordner meines Sticks, vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee wie ich das System zum Laufen bekomme 🤔

Vielen vielen Dank für eure Hilfe!

Steve