

**Erledigt**

## **Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)**

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 26. September 2019, 18:42**

Bin grad nach Hause gekommen. Riser Kabel ist leider noch nicht da, wurde versehentlich fehlgeleitet ^^.

Der Luxmark Stresstest lief bis genau 17:46:03. Da ist die Uhr stehen geblieben. Der Stresstest lief 34586sec, das sind 9.6h.

Also schon Mal ganz gutes Ergebnis, wenn auch nicht perfekt.

Danach hab ich dann nochmal einfach nur das jetzige Riserkabel von PCIE 2 auf PCIE 1 umgesteckt. Habs 5 Mal versucht, bin wenn überhaupt grad so auf den Desktop gekommen. Und dann ist er kurz darauf immer einfach neugestartet.

Wieder zurück auf PCIE 2 und es läuft.

Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Riserkabel oder der PCIE 1 ist, die einen weghaben.