

Erledigt

ASUS Areion 10g mit 10.14.6 wird nicht erkannt

Beitrag von „Romsky“ vom 29. September 2019, 17:13

Habe oben besagte 10G Netzwerkkarte. Würde diese gerne wieder mit OS X nutzen. (Konnte das mal mit HighSierra... da flashte OS X ja automatisch eine Apple FW drauf). Nun wird die Karte unter OS X nicht mehr erkannt. Habe ich etwas übersehen? In Windows 10 geht die Karte einwandfrei, HW ist also ok.

Wird im Systemprofiler unter PCI folgendermaßen identifiziert:

ethernet:

Typ: Ethernet-Controller

Treiber installiert: Nein

MSI: Nein

Bus: PCI

Steckplatz: PCI Slot 4@33,0,0

Hersteller-ID: 0x1d6a

Geräte-ID: 0x07b1

Subsystem-Hersteller-ID: 0x106b

Subsystem-ID: 0x0187

Versions-ID: 0x0002

Link-Breite: x4

Link-Geschwindigkeit: 8.0 GT/s

Der "bekannte" Kext to Patch Eintrag bringt leider auch keine Besserung!

Danke im Voraus für Tips

Code

1. Kext to patch
2. com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion
- 3.
4. Find
5. 6275696C 742D696E
- 6.
7. Replace
8. 62626262 62626262