

Erledigt

Alienware 15R3 Mojave - Hardware acceleration funktioniert nicht...

Beitrag von „Helmchen“ vom 29. September 2019, 22:21


Hallo zusammen,

nach "mehreren" versuchen die letzten Fehler am System auszubessern, scheitere ich bis heute an der Hardware acceleration. Es ist mein erster Versuch OSX überhaupt, auf einem System zum laufen zu bekommen. Vor Jahren hat es mich dazu getrieben, doch ein iMac zu kaufen. Dieses mal jedoch würde ich gerne den Kampf gewinnen...

Zum Eigentlichen Problem:

Apple Karten z.B. wird überhaupt nicht angezeigt. Taps im Finder/Safari werden fehlerhaft dargestellt. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Liegt es am i5-7300HQ Prozessor, dass dieser Falsch konfiguriert ist (siehe EFI) oder ist die Grafikkarte falsch installiert, sie wird auch erkannt..?

Falls jemand zufällig helfen könnte, wäre ich sehr dankbar - mir fällt nix mehr ein...



Alienware 15R3

i5-7300HQ [Kaby Lake](#)

Intel HD 630

NVIDIA GeForce GTX 1060