

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. September 2019, 22:37

[Qwasty](#) Der Rechner schmiert dir beim Initialisieren der GPU ab. Ein generelles Problem kann hier aber nicht bestehen sonst wärst du nicht durch den ersten Teil der Installation gekommen. Ich bleibe dabei: Es handelt sich hier um die typische Update Kernel Panic die die Kiste leider hat und die sich durch einmaliges Leeren des NVRAM beheben lässt. Bist du sicher, dass das geklappt hat als du das getestet hast? Der Rechner muss einmal neustarten nachdem du F11 gedrückt hast.